

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wężyk
18. LUT. 2026

Bytom, 18.02.2026 r.

Andrzej Wężyk
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Stan nawierzchni ulic Andersa i Wolnego (od skrzyżowania z ul. Frenzla do skrzyżowania z ul. Reptowską), ulega dalszemu pogorszeniu i realnie zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Nawierzchnia jest silnie zdeformowana – liczne nierówności, poprzeczne uskoki oraz obniżenia terenu powodują utratę stabilności pojazdów nawet przy prędkościach znacznie poniżej dopuszczalnych. Szczególnie niebezpieczne jest skrzyżowanie z ul. Bończyka, gdzie dochodzi do powtarzających się incydentów drogowych. W przeszłości pojazdy były „wyrzucane” poza jezdnię – na pobliski plac zabaw oraz w rejon przystanku autobusowego. Co najmniej dwukrotnie doszło do ścięcia słupa oświetleniowego. Niestety, kilka dni temu miało miejsce kolejne zdarzenie drogowe – uszkodzony został słup oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku przy ul. Plac Słoneczny. Tego typu sytuacje powtarzają się od co najmniej dwóch lat. Nie można sprowadzać problemu wyłącznie do winy kierowców – istotnym czynnikiem jest profil zakrętu oraz konieczność omijania deformacji nawierzchni powstałych w wyniku szkód gómiczych i wieloletniej eksploatacji drogi.

Obecna sytuacja rodzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym dzieci korzystających z pobliskiego placu zabaw oraz osób oczekujących na przystanku

Mieszkańcy domagają się pilnej wizji lokalnej w terenie oraz szybkiej decyzji w sprawie zabezpieczenia (m.in. frezowanie najbardziej niebezpiecznych nierówności, tymczasowe oznakowanie ostrzegawcze, ewentualne ograniczenie prędkości) wyżej wymienionych ulic. Proszą również o przedstawienie harmonogramu docelowej naprawy nawierzchni.

Z poważaniem