

Bytom, 24 lipca 2026 r.

Waldemar Gawron

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu



Pan

Mariusz Wołosz

Prezydent Bytomia

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dotyczy: Zapadliska w jezdni wokół studzienki kanalizacyjnej przy ul. Pułaskiego na wysokości ul. Chopina.

W ostatnim okresie tj. w połowie lipca 2026 r. na ul. Pułaskiego przy ul. Chopina pojawiło się na jezdni bardzo głębokie zapadlisko wokół jeden ze studzienek kanalizacyjnych, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego. W przestrzeni medialnej oraz krążącej wśród mieszkańców dzielnicy „pogłoski”, pojawiła się informacja, iż zapadlisko powstało w wyniku rozszczelnienia systemu kanalizacyjnego będącego pod jezdnią, a rozszczelnienie mogło zostać spowodowane wadliwym wykonaniem prac inwestycyjnych przy wymianie kanalizacji odprowadzającej wody (łączenie rur i studzienek bez wymaganych uszczelnień). Prawdopodobnie w okresie wcześniejszym podobne zjawisko tylko w mniejszej skali miało już miejsce również na ul. Pułaskiego przy studzience na wysokości ul. Solskiego, gdzie „służby miejskie” zabezpieczyły miejsce i zlikwidowały zagrożenie w iście ekspresowym tempie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:

1. Jaka jest przyczyna powstałego zapadliska w jezdni ul. Pułaskiego przy ul. Chopina?
2. Czy miało miejsce podobne zjawisko przy ul. Pułaskiego na wysokości ul. Solskiego i czy „służby miejskie” prowadziły tam jakieś prace?
3. Czy i kiedy były prowadzone w rejonie ul. Pułaskiego prace inwestycyjne dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej, kto był inwestorem, kto wykonawcą i kto odebrał prace po zakończonej inwestycji?
4. Czy istnieje zagrożenie, że podobne zjawiska mogą pojawić w dzielnicy lub innych częściach miasta?

5. Czy w związku z zaistniałym zdarzeniem planowane jest przeprowadzenie monitoringu systemu wodno-kanalizacyjnego, by wykluczyć potencjalne zagrożenia w przyszłości?

Pytania te odzwierciedlają uzasadniony niepokój mieszkańców, którzy wskazali, że prawdopodobnie takie samo zjawisko może się tworzyć na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego a ul. Okulickiego.

W załączeniu zdjęcia szt. 2 studzienki przy ul. Pułaskiego a ul. Okulickiego

Podpis złożony osobiście
przez radnego
Waldemara Gawrona



