Waldemar Gawron
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

Bytom, 26 listopada 2026 r.



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Bytomiu

Dotyczy: fatalnego stanu technicznego nawierzchni podwórza użytkowo-garażowego w rejonie ul. Woźniaka 46–48

Od dłuższego czasu otrzymuję telefoniczne oraz bezpośrednie zgłoszenia od mieszkańców kwartału ulic Fałata i Woźniaka oraz okolic, działkowców z ROD „Zorza" i „Narutowicza", a także właścicieli garaży zlokalizowanych na terenie podwórza użytkowo-garażowego za budynkami przy ul. Woźniaka 46 i 48. Zgłoszenia te dotyczą fatalnego stanu technicznego nawierzchni wspomnianego terenu.

Stan podwórza w okresach deszczowej pogody, podczas intensywnych i nawalnych opadów, a szczególnie wiosną, jesienią oraz w okresach łagodniejszej zimy, jest tak zły, że korzystanie z tego terenu staje się praktycznie niemożliwe. Mogę to potwierdzić również na podstawie własnych obserwacji.

Grunt staje się wówczas tak grząski, że niemożliwy jest zarówno przejazd samochodów, jak i swobodne poruszanie się pieszych. Jednocześnie przez ten teren muszą przejeżdżać pojazdy odbierające odpady zlokalizowanej tam strefy gospodarczej.

W ostatnim czasie, ze względu na znaczne utrudnienia w przejeździe, duże pojazdy do wywozu odpadów kierowane są techniczną drogą biegnącą wzdłuż budynku przy ul. Woźniaka 44–44a. Korzystanie z tej trasy powoduje jej poważne uszkodzenia, w tym zapadanie się nawierzchni. W konsekwencji również ten wariant dojazdu może

wkrótce stać się niemożliwy do wykorzystania, a postępująca degradacja drogi może całkowicie uniemożliwić przejazd jakichkolwiek pojazdów.

Zły stan techniczny podwórza oraz postępujące niszczenie drogi technicznej mogą w efekcie doprowadzić do całkowitego odcięcia dojazdu do tego terenu dla wszelkich służb porządkowych, pielęgnacyjnych i remontowych. Co jednak najistotniejsze, sytuacja ta może stworzyć realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz użytkowników tego obszaru, szczególnie w przypadku konieczności interwencji służb ratunkowych, którym może zostać uniemożliwiony dojazd.

W załączeniu przekazuję pięć fotografii przedstawiających stan podwórza oraz jedną fotografię dokumentującą stan drogi technicznej. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 23–25 listopada 2026 r. Pragnę jednak podkreślić, że opisana sytuacja, z różnym nasileniem, utrzymuje się praktycznie przez cały rok, również w okresie letnim, po wystąpieniu opadów deszczu.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o podjęcie skutecznych działań zmierzających do przywrócenia przedmiotowego terenu do właściwego stanu technicznego i umożliwienia jego normalnego użytkowania. Konieczne jest również rozwiązanie problemu zalewania garaży, gromadzenia się wody oraz nadmiernego rozmiękania gruntu.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową miasta i wynikające z niej ograniczone możliwości przeprowadzenia w najbliższym czasie kompleksowego remontu tego obszaru, zwracam się o przekazanie sprawy właściwym służbom technicznym oraz zobowiązanie ich do podjęcia niezbędnych działań naprawczych. W pierwszej kolejności powinny one doprowadzić do skutecznego, choćby doraźnego i realizowanego cyklicznie, rozwiązania problemu, tak aby zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z podwórza oraz zachować drożność dojazdu dla wszystkich niezbędnych pojazdów i służb.

Z poważaniem

Waldemar Gawron
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

Podpis złożony osobiście
przez radnego
Waldemara Gawrona











