



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Interpelacja w sprawie: poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa w dzielnicy Karb w Bytomiu

Szanowny Panie Prezydencie,

składam interpelację w następujących sprawach, dotyczących dzielnicy Karb:

1. Przegląd i poprawa stanu technicznego wybiegu dla psów przy Parku im. Marii Konopnickiej w Bytomiu-Karb

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie przeglądu oraz niezbędnych prac naprawczych na wybiegu dla psów zlokalizowanym przy Parku im. Marii Konopnickiej. Zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości dotyczą m.in.:

- usunięcia (sfrezowania) pnia/korzenia po wyciętym drzewie, który obecnie zajmuje część chodnika,
- uzupełnienia ubytków w krawężniku,
- zasypania dziur w nawierzchni na terenie wybiegu,
- doświetlenia terenu wybiegu – brak oświetlenia znacząco ogranicza możliwość bezpiecznego korzystania z niego w godzinach wieczornych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

2. Oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej przy ulicy wyjazdowej z restauracji McDonald's

Zwracam uwagę na konieczność oczyszczenia zapchanej studzienki kanalizacyjnej przy ulicy wyjazdowej z restauracji McDonald's (ulica należy do gminy). Z powodu niedrożności po każdym intensywniejszym deszczu dochodzi do zalewania ulicy, co znacząco utrudnia poruszanie się pieszym, w tym mieszkańcom Karbia przechodzącym pod wiaduktem.



3. Ustawienie kosza na śmieci przy wyżej wspomnianym miejscu

Wnoszę o ustawienie kosza na śmieci w pobliżu wspomnianej lokalizacji. Miejsce to jest uczęszczane przez mieszkańców dzielnicy, a brak infrastruktury komunalnej sprzyja gromadzeniu się odpadów.

4. Doświetlenie „dzikiego przejścia” pod wiaduktem oraz przegląd systemu odwodnienia

Proszę również o znalezienie rozwiązania, aby oświetlić przejście pod wiaduktem (w pobliżu McDonald's). Choć formalnie nie jest to wyznaczone przejście, jest intensywnie użytkowane, szczególnie przez osoby starsze oraz w sytuacjach awaryjnych – np. gdy zalane zostaje przejście podziemne oddalone o ok. 300 m.



5. Przegląd konstrukcji wiaduktu nad ulicą wyjazdową z MC Donald's

Zwracam również uwagę na problem niewłaściwego odprowadzania deszczówki z konstrukcji wiaduktu, co skutkuje jej ściekaniem po elementach nośnych i może przyspieszać korozję oraz degradację infrastruktury. Proszę o pilne zlecenie przeglądu technicznego tego elementu oraz podjęcie działań zabezpieczających.

Punkty 2-5 dotyczą terenu:



Z poważaniem,

Radna Rady Miejskiej w Bytomiu

B. Adamczyk-Norwak