


7
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wężyk

Bytom, dnia 26 sierpnia 2024 roku

Waldemar Gawron
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dotyczy: problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy centrum Bytomia.

W ostatnich dniach z prośbą o interwencję zwrócili się do mnie mieszkańcy centrum naszego miasta. Jak podnoszą bytomianie w części podanych niżej spraw kontaktowali się oni już z jednostkami Miasta Bytom, niestety nic się w tym zakresie nie zmieniło.

Poniżej przekazuję uwagi, jakie skierowano do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. Stan chodników wzdłuż ul. Fałata na odcinku między ul. Woźniaka a Kraszewskiego powinien być pilnie poprawiony. Zgłaszałem już, że osoby starsze poruszające się na wózku bądź z tzw. balkonikiem, a nawet rodzice z dziećmi w wózkach spacerowych poruszają się na tym odcinku jezdnią. Nie ma możliwości bezpiecznie przejść chodnikiem bo ryzyko upadku jest bardzo duże. Nie wspomnę o ryzyku chodzenia po ulicy. Są odcinki gdzie ten problem występuje a nie mają na niego wpływu korzenie drzew (np. przy budynku Klonowa 1 - tu wystarczyłoby wymienić część płytek i je wyrównać).

2. Na Al. Marka zmieniono boisko. Na miejscu dużego boiska do kosza zrobiono plac do buli, natomiast kosz stoi na małym boisku obok.

Sam pomysł uważam za nietrafiony bo bule od początku są nieużywane, ale nie moja rola to ocenić. Na koszu jest dużo chętnych i wyraźnie drugiego kosza brakuje. Można o nim pomyśleć. Jednak na ten moment najważniejsze byłoby wyrównać wąski pas okalający boisko poprzez podniesienie jego poziomu do poziomu boiska. Według mnie błędem jest, że tartan kończy się ok 50-60 cm od siatki, która ogradza boisko.

Naraża to na kontuzje (krawężnik) i sprawia, że boisko ciągle brudzi się od ziemi. Brudzi się też piłka i ubiór użytkowników. Sam w ubiegłym roku skręciłem tam kolano następując właśnie na krawężnik.

3. Proszę pomyśleć o postawieniu lustra na skrzyżowaniu Woźniaka / Fałata tak aby osoby przejeżdżające przez skrzyżowanie jadące w stronę Strzelców Bytomskich miały lepszą widoczność (aby przejechać skrzyżowanie bezpiecznie trzeba wjechać samochodem do połowy skrzyżowania).

4. Minął już jakiś czas od remontu torowiska przy ul. Tarnogórskiej. Między Al. Legionów a budową nowego Lidla przejścia dla pieszych (ich pionowe i poziome oznaczenia) nie współgrają z przejściami na torowiskach. Nie wiem czy ktoś o tym zapomniał czy ten poważny błąd wynika z innych powodów?

5. Przy ul. Klonowej są niewielkie dziury w jezdni, których być może nie zauważono podczas wiosennego „łatania”. Jest to też jedyna ulica, w której nie wymieniono żarówek w latarniach na jasne i energooszczędne ledowe.

Uprzejmie proszę o informację czy zasygnalizowane wyżej problemy zgłaszane przez mieszkańców naszego miasta zostaną przeanalizowane oraz jakie działania ma zamiar podjąć Miasto Bytom w celu ich rozwiązania.

Waldemar Gawron

