

FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO

Bytom, 20.04.2026

Krieser Witold
Radna/y Rady Miejskiej w Bytomiu



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dotyczy: stan techniczny podłogi w budynku przy ul. Smolenia

Szanowny Panie Prezydencie zwracam się z interpelacją dotyczącą stanu technicznego podłogi w budynku przy ul. Smolenia, w pionie edukacji oraz w ciągu komunikacyjnym prowadzącym bezpośrednio do pionu finansowego, w tym do gabinetu Pani Skarbnik.

Stan podłogi w tym miejscu jest – co jasno wynika z dokumentacji fotograficznej – skandaliczny. Braki w kafelkach oraz bardzo zły stan pozostałej nawierzchni nie tylko negatywnie wpływają na wizerunek urzędu, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się w tym obszarze.

W mojej ocenie jest to sytuacja niedopuszczalna – trudno bowiem mówić o właściwym funkcjonowaniu instytucji publicznej, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić podstawowych standardów bezpieczeństwa i utrzymania własnej infrastruktury.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź:

- czy i kiedy zostaną podjęte konkretne działania naprawcze,
- w jakim terminie planowane jest doprowadzenie podłogi do właściwego, bezpiecznego stanu.

Jednocześnie wnoszę o pilne podjęcie działań w tej sprawie, gdyż obecny stan stanowi zagrożenie dla pracowników oraz interesantów.



Proszę o stanowczą i wyczerpującą odpowiedź.

Podpis złożony osobiście
przez radnego
Witolda Kriesera